LOCTITE



Loctite SF 8046 Solvo Rust es un aceite especialmente formulado para penetrar y disolver óxido, grasa, polvo, depósitos de carbón y corrosión.

APLICACIONES TÍPICAS

- Afloja piezas oxidadas como tuercas, pernos y partes de equipos industriales y automotrices.
- Limpia y protege las partes metálicas antes de la lubricación.
- Ideal para aflojar partes del carburador, tornillos del múltiple de escape y turbo, bujías, sensores de escape y equipos industriales expuestos a corrosión (minería, papeleras, siderúrgica y naviera, entre otras)

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- 1. Agitar el envase antes de usar.
- 2. Aplicar el producto con la cánula, en la ubicación requerida.
- 3. En piezas muy oxidadas o sucias, aplicar una cantidad suficiente para la penetración y eliminación del óxido.
- 4. Para aflojar las partes oxidadas después de la aplicación, espere unos minutos antes de aflojar las piezas.



Canal de Soporte al Cliente

eMail: tecnico.industrialag@henkel.com



0

+56 (2) 2618-8370 +506 2539-7367 Henkel Argentina S.A. Nicolás Avellaneda 1357 San Isidro - Buenos

Henkel Chile LTDA. Av. Laguna Sur 9551 Pudahuel, Santiago Henkel Colombiana S.A.S. Calle 17 No. 68b-97 Zona Industrial de montevideo, Bogotá D.C.

Henkel Peruana S.A. Av. Nicolás de Ayllón Nro. 3720 Int. Z-02 Ate. Lima Henkel Costa Rica Ltda.

De la Lovable 100 mts sur y 50 mts oeste

San Joaquin de Flores,

joctitelatamin /loctitelatamis /loctitelatam

♠ /loctitelatam



Para más información visite: www.loctite.com